

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikant informatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwikerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Lackschichtenmessgeräte nur auf geeigneten Oberflächen. Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt kalibriert ist. Tragen Sie Handschuhe, um sich vor möglichen Chemikalienrückständen zu schützen.
- EN** Risk of injury: Use coating thickness gauges only on suitable surfaces. Make sure that the device is correctly calibrated. Wear gloves to protect yourself from possible chemical residues.
- FR** Risque de blessure : utilisez les appareils de mesure des couches de peinture uniquement sur des surfaces appropriées. Veillez à ce que l'appareil soit correctement calibré. Portez des gants pour vous protéger des éventuels résidus de produits chimiques.
- ES** Riesgo de lesiones: Utilice los aparatos de medición de capas de pintura únicamente sobre superficies adecuadas. Asegúrese de que el aparato está correctamente calibrado. Utilice guantes para protegerse de posibles residuos químicos.
- IT** Rischio di lesioni: utilizzare gli strumenti di misurazione dello strato di vernice solo su superfici adeguate. Assicurarsi che il dispositivo sia calibrato correttamente. Indossare guanti per proteggersi da eventuali residui chimici.
- CZ** Nebezpečí poranění: Přístroje pro měření vrstvy nátěru používejte pouze na vhodných površích. Zajistěte, aby byl přístroj správně kalibrován. Používejte rukavice, abyste se chránili před možnými zbytky chemických látek.
- DA** Fare for personskade: Brug kun udstyr til måling af malingslag på egnede overflader. Sørg for, at apparatet er korrekt kalibreret. Brug handsker for at beskytte dig mod eventuelle kemiske rester.
- FI** Loukkaantumisvaara: Käytä maalikerroksen mittauslaitteita vain sopivilla pinnoilla. Varmista, että laite on kalibroitu oikein. Käytä käsineitä suojautuaksesi mahdollisilta kemikaalijäämiltä.
- HR** Opasnost od ozljeda: Koristite uređaje za mjerenje slojeva boje samo na odgovarajućim površinama. Provjerite je li uređaj ispravno kalibriran. Nosite rukavice kako biste se zaštitili od mogućih kemijskih ostataka.
- HU** Sérülésveszély: A festékréteg-mérő készülékeket csak megfelelő felületen használja. Gondoskodjon a készülék megfelelő kalibrálásáról. Viseljen kesztyűt, hogy megvédje magát az esetleges vegyszermaradványoktól.
- NL** Risico op letsel: Gebruik verflaagmeters alleen op geschikte oppervlakken. Zorg ervoor dat het apparaat correct gekalibreerd is. Draag handschoenen om uzelf te beschermen tegen mogelijke chemische resten.
- PL** Ryzyko obrażeń: Urządzenia do pomiaru warstwy farby należy używać wyłącznie na odpowiednich powierzchniach. Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo skalibrowane. Nosić rękawice w celu ochrony przed ewentualnymi pozostałościami chemikaliów.
- RO** Risc de rănire: Utilizați dispozitivele de măsurare a stratului de vopsea numai pe suprafețe adecvate. Asigurați-vă că dispozitivul este calibrat corect. Purtați mănuși pentru a vă proteja de eventualele reziduuri chimice.
- SV** Risk för personskador: Använd endast färgskiktsmätare på lämpliga ytor. Säkerställ att instrumentet är korrekt kalibrerat. Använd handskar för att skydda dig mot eventuella kemikalierester.
- PT** Risco de ferimentos: Utilizar os dispositivos de medição da camada de tinta apenas em superfícies adequadas. Certifique-se de que o dispositivo está corretamente calibrado. Usar luvas para se proteger de possíveis resíduos químicos.
- SR** Opasnost od povreda: Uređaje za мерење слоја боје користите само на odgovарајућим површинама. Проверите да ли је уређај исправно калибрисан. Носите рукавице да бисте се заштитили од могућих хемијских остатака.