LÖSCHDECKE
FIRE BLANKET

DIN EN 1869:2001 **BLD-01** Größe/Dimensions: 1 m x 1 m



DE Faltanleitung

1.) Legen Sie die Löschdecke auf eine saubere Fläche, so dass die Bänder unterhalb der Löschdecke hervorkommen und zu Ihnen weisen.

2.) Legen Sie die linke Kante so weit nach rechts, dass der Abstand der Bänder etwas kleiner ist, als die Breite des Behälters.

3.) Legen Sie nun den linken Falz auf die linke Kante.

4.) Legen Sie die rechte Kante auf den linken Falz.

5.) Legen Sie die obere Kante auf die untere Kante.

6.) Legen Sie den oberen Falz auf die untere Kante.

7.) Schieben Sie die gefaltete Löschdecke in den Behälter, so dass die Bänder heraushängen und verschließen Sie den Behälter wieder.

GB Folding instructions

1.) Lay the fire blanket on a clean surface, so that the belts come out below the fire blanket and point to you.

2.) Lay the left edge so far to the right, so that the spacing of the belts is slightly less than the width of the container.

3.) Now lay the left fold on the left edge.

4.) Lay the right edge on the left fold.

5.) Lay the top edge on the bottom edge.

6.) Lay the top fold on the bottom edge.

7.) Push the folded fire blanket in the container, so that the belts hang out and close the container.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany
lectra-t · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
H. Brennenstuhl S.A.S. · F-67460 Souffelweyersheim
www.brennenstuhl.com

0454874/1211 · DE/GB · Made in P.R.C.

115611 Löschdecke.indd 2 08.12.11 15:15