DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitus- ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

DE Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Messlehren nur für die vorgesehenen Anwendungen und achten Sie darauf, dass die Lehre sauber und intakt ist. Tragen Sie Handschuhe, um sich vor Verletzungen durch scharfe Kanten zu schützen.

EN Injury hazard: Use snap gauges only for their intended applications and make sure that the gauge is clean and intact. Wear gloves to protect yourself from injuries caused by sharp edges.

FR Risque de blessure : utilisez les jauges uniquement pour les applications prévues et veillez à ce que la jauge soit propre et intacte. Portez des gants pour vous protéger des blessures dues aux arêtes vives.

ES Peligro de lesiones: utilice únicamente calibres de medición para las aplicaciones previstas y asegúrese de que el calibre esté limpio e intacto. Utilice guantes resistentes a los cortes para protegerse de las lesiones causadas por los bordes afilados.

IT Rischio di lesioni: utilizzare i misuratori solo per le applicazioni previste e assicurarsi che il misuratore sia pulito e intatto. Indossare guanti per proteggersi dalle ferite causate da bordi taglienti.

CZ Nebezpečí poranění: Měřidla používejte pouze k zamýšleným účelům a dbejte na to, aby byla čistá a neporušená. Používejte ochranné rukavice, abyste se chránili před poraněním způsobeným ostrými hranami.

DA Fare for kvæstelser: Brug kun måleinstrumenter til de påtænkte anvendelser, og sørg for, at instrumentet er rent og intakt. Brug handsker for at beskytte dig mod skader forårsaget af skarpe kanter.

FI Loukkaantumisvaara: Käytä mittamittareita vain aiottuun käyttötarkoitukseen ja varmista, että mittari on puhdas ja ehjä. Käytä suojakäsineitä suojautuaksesi terävien särmien aiheuttamilta vammoilta.

HR Opasnost od ozljeda: Mjerna mjerila koristite samo za predviđene primjene i uvjerite se da je mjerač čist i neoštećen. Nosite rukavice kako biste se zaštitili od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.

HU Sérülésveszély: Kizárólag a rendeltetésszerű felhasználáshoz használjon mérőeszközöket, és győződjön meg arról, hogy a mérőeszköz tiszta és sértetlen. Viseljen kesztyűt, hogy megvédje magát az éles élek okozta sérülésektől.

NL Risico op letsel: Gebruik meetinstrumenten alleen voor de beoogde toepassingen en zorg ervoor dat het instrument schoon en intact is. Draag handschoenen om uzelf te beschermen tegen verwondingen door scherpe randen.

PL Ryzyko obrażeń: Mierników należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i upewnić się, że są czyste i nieuszkodzone. Nosić rękawice chroniące przed obrażeniami spowodowanymi ostrymi krawędziami.

RO Risc de rănire: Utilizați calibrele de măsurare numai pentru lucrările prevăzute și asigurați-vă că calibrul este curat și intact. Purtați mănuși pentru a vă proteja de rănile cauzate de muchii ascuțite.

SV Risk för personskada: Använd endast mätinstrument för avsedda ändamål och se till att instrumentet är rent och intakt. Använd handskar för att skydda dig mot skador orsakade av vassa kanter.

PT Perigo de ferimentos: Utilizar os calibradores apenas para os fins previstos e garantir que o calibrador está limpo e intacto. Usar luvas para se proteger de ferimentos causados por arestas afiadas.

SR Опасност од повреда: Користите мерне мере само за предвиђене примене и уверите се да је мерач чист и нетакнут. Носите рукавице да бисте се заштитили од повреда изазваних оштрим ивицама.