DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitus- ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

DE Bruchgefahr: Verwenden Sie das Wellenprofil nur für die vorgesehenen Schraubenköpfe. Achten Sie darauf, dass der Einsatz nicht überlastet wird, um ein Zerbrechen zu vermeiden. Schützen Sie Ihre Augen durch eine Schutzbrille vor wegfliegenden Teilen.

EN Risk of breakage: Use the wave profile only for the intended screw heads. Make sure that the insert is not overloaded to avoid breakage. Protect your eyes from flying parts with safety goggles.

FR Risque de rupture : utilisez le profilé ondulé uniquement pour les têtes de vis prévues. Veillez à ne pas surcharger l'insert afin d'éviter qu'il ne se brise. Protégez vos yeux contre les projections de pièces en portant des lunettes de protection.

ES Riesgo de rotura: Utilice únicamente el perfil de eje para las cabezas de tornillo previstas. Asegúrese de que el inserto no está sobrecargado para evitar que se rompa. Protéjase los ojos de las piezas proyectadas utilizando gafas de protección.

IT Rischio di rottura: utilizzare il profilo dell'albero solo per le teste delle viti previste. Assicurarsi che l'inserto non sia sovraccaricato per evitarne la rottura. Proteggere gli occhi da parti volanti indossando occhiali di sicurezza.

CZ Nebezpečí zlomení: Používejte pouze profil hřídele pro určené hlavy šroubů. Ujistěte se, že vložka není přetížená, aby nedošlo k jejímu zlomení. Chraňte si oči před odletujícími částmi nošením ochranných brýlí.

DA Brudrisiko: Brug kun skaftprofilen til de tiltænkte skruehoveder. Sørg for, at indsatsen ikke overbelastes for at undgå, at den går i stykker. Beskyt dine øjne mod flyvende dele ved at bære sikkerhedsbriller.

FI Rikkoutumisvaara: Käytä ainoastaan akseliprofiilia tarkoitettuihin ruuvipäihin. Varmista, että inserttiä ei ylikuormiteta, jotta se ei rikkoudu. Suojaa silmäsi lentäviltä osilta käyttämällä suojalaseja.

HR Opasnost od loma: Koristite valoviti profil samo za predviđene glave vijaka. Pazite da ne preopteretite umetak kako ne biste slomili. Zaštitite oči od letećih čestica zaštitnim naočalama.

HU Törésveszély: Kizárólag a tengelyprofilt használja a tervezett csavarfejekhez. Ügyeljen arra, hogy a betét ne legyen túlterhelve, nehogy eltörjön. Védje szemét a repülő alkatrészektől védőszemüveg viselésével.

NL Risico op breuk: Gebruik enkel het schachtprofiel voor de voorziene schroefkoppen. Zorg ervoor dat het inzetstuk niet overbelast wordt om te voorkomen dat het breekt. Bescherm uw ogen tegen rondvliegende onderdelen door een veiligheidsbril te dragen.

PL Ryzyko pęknięcia: Profil trzonu może być używany wyłącznie z przeznaczonymi do niego łbami wkrętów. Upewnić się, że wkładka nie jest przeciążona, aby zapobiec jej pęknięciu. Należy chronić oczy przed latającymi częściami, zakładając okulary ochronne.

RO Risc de rupere: Utilizați numai profilul arborelui pentru capetele de șurub prevăzute. Asigurați-vă că inserția nu este supraîncărcată pentru a preveni ruperea acesteia. Protejați-vă ochii de piesele care zboară purtând ochelari de protecție.

SV Brottrisk: Använd endast axelprofilen för de avsedda skruvskallarna. Se till att insatsen inte överbelastas för att förhindra att den går sönder. Skydda ögonen från kringflygande delar genom att använda skyddsglasögon.

PT Risco de fratura: Utilize apenas o perfil do veio para as cabeças de parafuso previstas. Certifique-se de que a pastilha não está sobrecarregada para evitar que se parta. Proteger os olhos de peças projectadas com óculos de proteção.

SR Опасност од лома: Таласни профил користите само за предвиђене главе шрафова. Пазите да не преоптерећујете уметак да не бисте га сломили. Заштитите очи од летећих честица заштитним наочарима.