DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitus- ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

DE Hitzewarnung: Motoren und Anbauteile können nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Lassen Sie die Komponenten abkühlen, bevor Sie mit dem Werkzeug arbeiten. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe und halten Sie Löschmittel bereit. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

EN Heat warning: Engines and attachments can be very hot after use. Allow components to cool before handling tools. Use heat-resistant gloves and have extinguishing agents ready. Work in well-ventilated areas to avoid overheating.

FR Avertissement relatif à la chaleur : les moteurs et les composants peuvent être très chauds après utilisation. Laissez les composants refroidir avant de travailler avec l'outil. Utilisez des gants résistants à la chaleur et ayez des moyens d'extinction à portée de main. Travaillez dans des zones bien ventilées afin d'éviter toute surchauffe.

ES Advertencia sobre el calor: Los motores y las piezas complementarias pueden estar muy calientes después de su uso. Deje que los componentes se enfríen antes de trabajar con la herramienta. Utilice guantes resistentes al calor y tenga preparados agentes extintores. Trabaje en zonas bien ventiladas para evitar el sobrecalentamiento.

IT Attenzione al calore: i motori e le parti aggiuntive possono essere molto caldi dopo l'uso. Lasciare raffreddare i componenti prima di lavorare con l'attrezzo. Usare guanti resistenti al calore e tenere pronti gli estintori. Lavorare in aree ben ventilate per evitare il surriscaldamento.

CZ Varování před teplem: Motory a přídavné díly mohou být po použití velmi horké. Před prací s nářadím nechte součásti vychladnout. Používejte žáruvzdorné rukavice a mějte připravené hasicí prostředky. Pracujte v dobře větraných prostorách, abyste zabránili přehřátí.

DA Advarsel om varme: Motorer og ekstraudstyr kan være meget varme efter brug. Lad komponenterne køle af, før du arbejder med værktøjet. Brug varmebestandige handsker, og hav slukningsmidler klar. Arbejd i godt ventilerede områder for at undgå overophedning.

FI Lämpövaroitus: Moottorit ja lisäosat voivat olla erittäin kuumia käytön jälkeen. Anna osien jäähtyä ennen työkalun kanssa työskentelyä. Käytä kuumuutta kestäviä käsineitä ja pidä sammutusaineet valmiina. Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa ylikuumenemisen välttämiseksi.

HR Upozorenje na toplinu: motori i dodaci mogu biti vrlo vrući nakon uporabe. Ostavite komponente da se ohlade prije rada s alatom. Koristite rukavice otporne na toplinu i imajte pri ruci sredstva za gašenje požara. Radite u dobro prozračenim prostorima kako biste izbjegli pregrijavanje.

HU Hőfigyelmeztetés: A motorok és a kiegészítő alkatrészek használat után nagyon forróak lehetnek. Hagyja az alkatrészeket lehűlni, mielőtt a szerszámmal dolgozna. Használjon hőálló kesztyűt, és tartson készenlétben oltóanyagot. A túlmelegedés elkerülése érdekében dolgozzon jól szellőző helyiségben.

NL Hittewaarschuwing: Motoren en aanbouwdelen kunnen na gebruik erg heet zijn. Laat de onderdelen afkoelen voordat u met het gereedschap gaat werken. Gebruik hittebestendige handschoenen en houd blusmiddelen gereed. Werk in goed geventileerde ruimten om oververhitting te voorkomen.

PL Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze: Silniki i dodatkowe części mogą być bardzo gorące po użyciu. Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy odczekać, aż elementy ostygną. Należy używać rękawic odpornych na wysoką temperaturę i mieć przygotowane środki gaśnicze. Aby uniknąć przegrzania, należy pracować w dobrze wentylowanych miejscach.

RO Avertizare privind căldura: Motoarele și piesele suplimentare pot fi foarte fierbinți după utilizare. Lăsați componentele să se răcească înainte de a lucra cu unealta. Folosiți mănuși rezistente la căldură și aveți la îndemână agenți de stingere. Lucrați în zone bine ventilate pentru a evita supraîncălzirea.

SV Värmevarning: Motorer och extradelar kan vara mycket varma efter användning. Låt komponenterna svalna innan du arbetar med verktyget. Använd värmebeständiga handskar och ha släckmedel redo. Arbeta i väl ventilerade utrymmen för att undvika överhettning.

PT Aviso de calor: Os motores e as peças adicionais podem ficar muito quentes após a utilização. Deixe os componentes arrefecerem antes de trabalhar com a ferramenta. Utilize luvas resistentes ao calor e tenha à mão agentes extintores. Trabalhe em áreas bem ventiladas para evitar o sobreaquecimento.

SR Упозорење о топлоти: Мотори и прикључци могу бити веома врући након употребе. Оставите компоненте да се охладе пре рада са алатом. Користите рукавице отпорне на топлоту и имајте на располагању средства за гашење. Радите у добро проветреним просторијама како бисте избегли прегревање.