DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitus- ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

DE Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Thermometer nur für die vorgesehenen Anwendungen und achten Sie darauf, dass sie nicht überhitzt werden. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille, um sich vor chemischen oder thermischen Verletzungen zu schützen.

EN Risk of injury: Use thermometers only for the intended applications and make sure that they are not overheated. Wear gloves and safety goggles to protect yourself from chemical or thermal injuries.

FR Risque de blessure : utilisez les thermomètres uniquement pour les applications prévues et veillez à ce qu'ils ne surchauffent pas. Portez des gants et des lunettes de protection pour vous protéger contre les blessures chimiques ou thermiques.

ES Riesgo de lesiones: Utilice los termómetros únicamente para las aplicaciones previstas y asegúrese de que no se sobrecalientan. Utilice guantes y gafas de seguridad para protegerse de lesiones químicas o térmicas.

IT Rischio di lesioni: utilizzare i termometri solo per le applicazioni previste e assicurarsi che non si surriscaldino. Indossare guanti e occhiali di sicurezza per proteggersi da lesioni chimiche o termiche.

CZ Nebezpečí úrazu: Teploměry používejte pouze k určenému použití a zajistěte, aby se nepřehřály. Používejte rukavice a ochranné brýle, abyste se chránili před chemickým nebo tepelným poraněním.

DA Risiko for personskade: Brug kun termometre til de tilsigtede anvendelser, og sørg for, at de ikke bliver overophededе. Brug handsker og sikkerhedsbriller for at beskytte dig mod kemiske eller termiske skader.

FI Loukkaantumisvaara: Käytä lämpömittareita vain aiottuun käyttötarkoitukseen ja varmista, että ne eivät kuumene liikaa. Käytä käsineitä ja suojalaseja suojautuaksesi kemiallisilta tai lämpövahingoilta.

HR Opasnost od ozljeda: Koristite termometre samo za one namjene i pazite da se ne pregriju. Nosite rukavice i zaštitne naočale kako biste se zaštitili od kemijskih ili toplinskih ozljeda.

HU Sérülésveszély: Kizárólag a rendeltetésszerű használatra használjon hőmérőt, és gondoskodjon arról, hogy az ne melegedjen túl. Vegyi vagy termikus sérülések elleni védelem érdekében viseljen kesztyűt és védőszemüveget.

NL Risico op letsel: Gebruik thermometers alleen voor de beoogde toepassingen en zorg ervoor dat ze niet oververhit raken. Draag handschoenen en een veiligheidsbril om uzelf te beschermen tegen chemische of thermische verwondingen.

PL Ryzyko obrażeń: Termometrów należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i upewnić się, że się nie przegrzewają. Należy nosić rękawice i okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed urazami chemicznymi lub termicznymi.

RO Risc de rănire: Utilizați termometrele numai pentru aplicațiile prevăzute și asigurați-vă că acestea nu se supraîncălzesc. Purtați mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja de leziuni chimice sau termice.

SV Risk för personskador: Använd endast termometrar för avsedd användning och se till att de inte blir överhettade. Använd handskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot kemiska eller termiska skador.

PT Risco de ferimentos: Utilizar termómetros apenas para as aplicações previstas e garantir que não sobreaquecem. Usar luvas e óculos de proteção para se proteger de lesões químicas ou térmicas.

SR Ризик од повреда: Користите термометре само за њихову намену и водите рачуна да се не прегреју. Носите рукавице и заштитне наочаре да бисте се заштитили од хемијских или термичких повреда.