DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitus- ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

DE Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Schleifscheiben nur mit geeigneten Schleifmaschinen und achten Sie darauf, dass die Scheiben korrekt montiert und unbeschädigt sind. Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor herumfliegenden Partikeln zu schützen.

EN Risk of injury: Only use grinding discs with suitable grinding machines and make sure that the discs are correctly mounted and undamaged. Wear protective goggles and gloves to protect yourself from flying particles.

FR Risque de blessure : utilisez les disques de polissage uniquement avec des ponceuses adaptées et veillez à ce que les disques soient correctement montés et non endommagés. Portez des lunettes et des gants de protection pour vous protéger des particules projetées.

ES Riesgo de lesiones: Utilice los discos de lijado únicamente con lijadoras adecuadas y asegúrese de que los discos están correctamente montados y no presentan daños. Utilice gafas y guantes de seguridad para protegerse de las partículas que puedan salir despedidas.

IT Rischio di lesioni: utilizzare i dischi di levigatura solo con levigatrici adeguate e assicurarsi che i dischi siano montati correttamente e non siano danneggiati. Indossare occhiali e guanti di sicurezza per proteggersi dalle particelle volanti.

CZ Nebezpečí poranění: Brusné kotouče používejte pouze s vhodnými bruskami a dbejte na to, aby byly kotouče správně namontovány a nepoškozeny. Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před odletujícími částicemi.

DA Risiko for personskade: Brug kun slibeskiver med egnede slibemaskiner, og sørg for, at skiverne er korrekt monteret og ubeskadigede. Brug sikkerhedsbriller og handsker for at beskytte dig mod flyvende partikler.

FI Loukkaantumisvaara: Käytä hiomalaikkoja vain sopivilla hiomakoneilla ja varmista, että laikat on asennettu oikein ja että ne ovat vahingoittumattomia. Käytä suojalaseja ja käsineitä suojautuaksesi lentäviltä hiukkasilta.

HR Opasnost od ozljeda: Koristite samo brusne ploče s odgovarajućim brusnim strojevima i provjerite jesu li ploče ispravno postavljene i neoštećene. Nosite zaštitne naočale i rukavice kako biste se zaštitili od letećih čestica.

HU Sérülésveszély: Csak megfelelő csiszolókorongokat használjon megfelelő csiszológépekkel, és győződjön meg arról, hogy a korongok megfelelően vannak felszerelve és sérülésmentesek. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje magát a repülő részecskéktől.

NL Risico op letsel: Gebruik alleen schuurschijven met geschikte schuurmachines en zorg ervoor dat de schijven correct gemonteerd en onbeschadigd zijn. Draag een veiligheidsbril en handschoenen om uzelf te beschermen tegen rondvliegende deeltjes.

PL Ryzyko obrażeń: Tarcz szlifierskich należy używać wyłącznie z odpowiednimi szlifierkami i upewnić się, że tarcze są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone. Należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed latającymi cząsteczkami.

RO Risc de rănire: Utilizați discurile de șlefuire numai cu mașini de șlefuit adecvate și asigurați-vă că discurile sunt montate corect și nu sunt deteriorate. Purtați ochelari de protecție și mănuși pentru a vă proteja de particulele care zboară.

SV Risk för personskador: Använd endast sliprondeller med lämpliga slipmaskiner och se till att rondellerna är korrekt monterade och oskadade. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar för att skydda dig mot flygande partiklar.

PT Perigo de ferimentos: Utilizar os discos de lixa apenas com máquinas de lixar adequadas e certificar-se de que os discos estão corretamente montados e não estão danificados. Usar óculos de proteção e luvas para se proteger de partículas projectadas.

SR Опасност од повреда: Користите само дискове за брушење са одговарајућим машинама за млевење и уверите се да су дискови правилно монтирани и неоштећени. Носите заштитне наочаре и рукавице да бисте се заштитили од летећих честица.