

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwikerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Quetschgefahr: Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile im Arbeitsbereich des Werkzeugs befinden. Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen durch bewegliche Teile zu vermeiden. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Öl, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- EN** Crush hazard: Keep body parts out of the tool's work area. Wear appropriate protective equipment to prevent injury from moving parts. Keep work area clean and free from oil to ensure safety.
- FR** Risque d'écrasement : veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans la zone de travail de l'outil. Portez un équipement de protection approprié afin d'éviter les blessures dues aux pièces en mouvement. Maintenez la zone de travail propre et exempte d'huile afin de garantir la sécurité.
- ES** Riesgo de aplastamiento: Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo se encuentre en la zona de trabajo de la herramienta. Lleve equipo de protección adecuado para evitar lesiones causadas por piezas móviles. Mantenga la zona de trabajo limpia y libre de aceite para garantizar la seguridad.
- IT** Rischio di schiacciamento: assicurarsi che nessuna parte del corpo si trovi nell'area di lavoro dell'utensile. Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato per evitare lesioni causate da parti in movimento. Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di olio per garantire la sicurezza.
- CZ** Nebezpečí přímáčknutí: Dbejte na to, aby se v pracovní oblasti nářadí nenacházely žádné části těla. Používejte vhodné ochranné pomůcky, abyste zabránili poranění pohyblivými částmi. Pro zajištění bezpečnosti udržujte pracovní prostor čistý a bez oleje.
- DA** Risiko for knusning: Sørg for, at ingen kropsdele befinder sig i værktøjets arbejdsområde. Brug passende beskyttelsesudstyr for at undgå skader fra bevægelige dele. Hold arbejdsområdet rent og fri for olie af hensyn til sikkerheden.
- FI** Puristumisvaara: Varmista, että mikään kehon osa ei ole työkalun työskentelyalueella. Käytä sopivia suojarusteita liikkuvien osien aiheuttamien vammojen välttämiseksi. Pidä työskentelyalue puhtaana ja öljyttömänä turvallisuuden varmistamiseksi.
- HR** Opasnost od prignječenja: Uvjerite se da u radnom području alata nema dijelova tijela. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kako biste izbjegli ozljede pokretnim dijelovima. Održavajte radno područje čistim i bez ulja kako biste osigurali sigurnost.
- HU** Zúzódásveszély: Ügyeljen arra, hogy a szerszám munkaterületén ne legyenek testrészek. A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőfelszerelést. A biztonság érdekében tartsa tisztán és olajmentesen a munkaterületet.
- NL** Gevaar voor beknelling: Zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen in het werkbereik van het gereedschap bevinden. Draag geschikte beschermingsmiddelen om letsel door bewegende delen te voorkomen. Houd het werkgebied schoon en vrij van olie om de veiligheid te waarborgen.
- PL** Ryzyko zmiżdżenia: Upewnij się, że żadna część ciała nie znajduje się w obszarze roboczym narzędzia. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części. Utrzymuj obszar roboczy w czystości i bez oleju, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- RO** Risc de strivire: Asigurați-vă că nicio parte a corpului nu se află în zona de lucru a uneltei. Purtați echipament de protecție adecvat pentru a preveni rănilor provocate de piesele în mișcare. Mențineți zona de lucru curată și lipsită de ulei pentru a asigura siguranța.
- SV** Risk för klämning: Se till att inga kroppsdelar befinner sig i verktygets arbetsområde. Använd lämplig skyddsutrustning för att förhindra skador på grund av rörliga delar. Håll arbetsområdet rent och fritt från olja för att garantera säkerheten.
- PT** Risco de esmagamento: Certifique-se de que nenhuma parte do corpo se encontra na área de trabalho da ferramenta. Utilize equipamento de proteção adequado para evitar ferimentos provocados por peças móveis. Manter a área de trabalho limpa e sem óleo para garantir a segurança.
- SR** Opasnost od prignječenja: Uverite se da u radnom delu alata nema delova tela. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu da biste izbegli povredu od pokretnih delova. Održavajte radni prostor čistim i bez ulja kako biste osigurali sigurnost.