

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikant informatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Produkcji i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Verbrennungsgefahr: Achten Sie darauf, dass der Motor vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem stabilen und sicheren Arbeitsbereich. Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um sich vor Verletzungen zu schützen.
- EN** Burn hazard: Make sure that the engine has cooled completely before starting the repair. Use the tool only in a stable and safe working area. Wear protective gloves and safety goggles to protect yourself from injury.
- FR** Risque de brûlure : veillez à ce que le moteur soit complètement refroidi avant de commencer la réparation. N'utilisez l'outil que dans une zone de travail stable et sûre. Portez des gants et des lunettes de protection pour vous protéger des blessures.
- ES** Peligro de quemaduras: Asegúrese de que el motor se haya enfriado completamente antes de iniciar las reparaciones. Utilice la herramienta únicamente en una zona de trabajo estable y segura. Utilice guantes y gafas de protección para evitar lesiones.
- IT** Rischio di ustioni: assicurarsi che il motore si sia raffreddato completamente prima di iniziare le riparazioni. Utilizzare l'utensile solo in un'area di lavoro stabile e sicura. Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza per proteggersi da eventuali lesioni.
- CZ** Nebezpečí popálení: Před zahájením oprav se ujistěte, že motor zcela vychladl. Náradí používejte pouze ve stabilním a bezpečném pracovním prostoru. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle, abyste se chránili před zraněním.
- DA** Risiko for forbrændinger: Sørg for, at motoren er kølet helt af, før du påbegynder reparationen. Brug kun værktøjet i et stabilt og sikkert arbejdsområde. Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller for at beskytte dig mod skader.
- FI** Palovammojen vaara: Varmista, että moottori on jäähtynyt täysin ennen korjausten aloittamista. Käytä työkalua vain vakaalla ja turvallisella työskentelyalueella. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja suojautuaksesi vammoilta.
- HR** Opasnost od opekлина: Provjerite je li se motor potpuno ohladio prije početka popravka. Koristite alat samo u stabilnom i sigurnom radnom prostoru. Nosite zaštitne rukavice i sigurnosne naočale kako biste se zaštitili od ozljeda.
- HU** Égési sérülések veszélye: A javítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a motor teljesen lehűlt. A szerszámot csak stabil és biztonságos munkaterületen használja. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, hogy megvédje magát a sérülésektől.
- NL** Verbrandingsgevaar: Zorg ervoor dat de motor volledig afgekoeld is voordat u met de reparatie begint. Gebruik het apparaat alleen in een stabiele en veilige werkomgeving. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om uzelf tegen letsel te beschermen.
- PL** Ryzyko poparzenia: Przed rozpoczęciem naprawy należy upewnić się, że silnik całkowicie ostygł. Narzędzia należy używać wyłącznie w stabilnym i bezpiecznym miejscu pracy. Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne, aby uchronić się przed obrażeniami.
- RO** Risc de arsuri: Asigurați-vă că motorul s-a răcit complet înainte de a începe reparațiile. Utilizați unealta numai într-o zonă de lucru stabilă și sigură. Purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja de răniri.
- SV** Risk för brännskador: Se till att motorn har svalnat helt innan du påbörjar reparationen. Använd endast verktyget på en stabil och säker arbetsplats. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot skador.
- PT** Perigo de queimaduras: Certifique-se de que o motor arrefeceu completamente antes de iniciar a reparação. Utilizar a ferramenta apenas numa área de trabalho estável e segura. Utilize luvas de proteção e óculos de segurança para se proteger de ferimentos.
- SR** Opasnost od opekotina: Uverite se da se motor potpuno ohladio pre početka popravke. Koristite alat samo u stabilnom i bezbednom radnom prostoru. Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare da biste se zaštitili od povreda.