

Präzisionswaage PFA-Serie – Sicherheits- und Warnhinweise

- Bei Überlastung der Waage wird dieses durch einen Piepton sowie durch die Anzeige „-----“ im Display signalisiert. Nehmen Sie in diesem Fall das Wiegegut sofort von der Wiegefläche, damit die Waage keinen Schaden nimmt.
- Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät bitte von der Betriebsspannung. Benutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern nur ein angefeuchtetes Tuch oder herkömmliche Desinfektionsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt, da diese die Elektronik nachhaltig beschädigen kann!

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr gewährleistet,

- wenn das Netzgerät oder die Spannungszuleitung sichtbare Beschädigungen aufweist.
- wenn das Netzgerät nicht mehr arbeitet.
- wenn Sie irgendwelche unnormalen Zustände an der Waage wahrnehmen.
- nach längerer Lagerung in feuchten Räumen.

Benachrichtigen Sie in diesen Fällen zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihren lokalen Händler oder Servicepartner.