




STECKERVERBINDUNGSTECHNIK

Die TIG 200 DC, TIG 220 DC, TIG 300 DC, TIG 207/208 AC/DC, TIG 220 AC/DC und TIG 250 AC/DC verfügen über einen Anschluss für eine Fußfernregelung. Der entsprechende 7-polige Stecker (optional erhältlich: Art. -Nr. 71486) ermöglicht den Anschluss einer Fernbedienung (RC) oder Fußfernregelung (PEd). Anschluss s. nachfolgende Zeichnung:



Art. -Nr. 045699



D : Schaltkontakt
C : Masse
B : Potenziometerschleife
A : + 5V

Hinweis: Der Widerstandswert des Potenziometers muss 10 K Ω betragen.

EIGENSCHAFTEN

Der Fußfernregler ermöglicht die Fernsteuerung des Schweißstroms ab der minimalen Stromstärke (DC: 5A/ AC: 10A) bis zu der durch den Anwender eingestellten maximalen Stromstärke (Anzeige) in allen Modi außer SPOT.

Die Fernregelung funktioniert ausschließlich im 2Takt Modus. Stromanstieg und Stromabsenkung werden nicht mehr durch das Gerät reguliert, sondern manuell über den Fußregler.

Im SPOT Modus ersetzt die Fußfernsteuerung den Brenntaster (eine Regelung des Schweißstroms findet nicht statt).

