

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikant informatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwikerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinc.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetsanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Spiralbohrer und Bohrer-Bits nur für die vorgesehenen Materialien. Achten Sie darauf, dass der Bohrer sicher in der Bohrmaschine fixiert ist. Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um sich vor Splintern und Spänen zu schützen.
- EN** Risk of injury: Use twist drills and drill bits only for the intended materials. Make sure that the drill is securely fixed in the drill. Wear gloves and protective goggles to protect yourself from splinters and shavings.
- FR** Risque de blessure : utilisez les forets hélicoïdaux et les embouts de perçage uniquement pour les matériaux prévus. Veillez à ce que le foret soit bien fixé dans la perceuse. Portez des gants et des lunettes de protection pour vous protéger des éclats et des copeaux.
- ES** Riesgo de lesiones: Utilice únicamente brocas helicoidales y brocas para los materiales previstos. Asegúrese de que la broca esté bien fijada en el taladro. Utilice guantes y gafas de seguridad para protegerse de astillas y virutas.
- IT** Rischio di lesioni: utilizzare i trapani a rotazione e le punte da trapano solo per i materiali previsti. Assicurarsi che la punta sia fissata saldamente nel trapano. Indossare guanti e occhiali di sicurezza per proteggersi da schegge e trucioli.
- CZ** Nebezpečí poranění: Používejte pouze spirálové vrtáky a vrtáky pro určené materiály. Ujistěte se, že je vrták ve vrtačce pevně upevněn. Používejte rukavice a ochranné brýle, abyste se chránili před třískami a třískami.
- DA** Fare for kvæstelser: Brug kun spiralbor og bor til de materialer, de er beregnet til. Sørg for, at boret sidder godt fast i boret. Brug handsker og sikkerhedsbriller for at beskytte dig mod splinter og gnister.
- FI** Loukkaantumisvaara: Käytä kierreporia ja poranteriä vain niille tarkoitettuihin materiaaleihin. Varmista, että poranterä on tukevasti kiinni porassa. Käytä käsineitä ja suojalaseja suojautuaksesi siruilta ja lastuilta.
- HR** Opasnost od ozljeda: Koristite samo spiralna svrdla i svrdla za predviđene materijale. Uvjerite se da je svrdlo čvrsto učvršćeno u svrdlu. Nosite rukavice i zaštitne naočale kako biste se zaštitili od iverja i iverja.
- HU** Sérülésveszély: Kizárólag a rendeltetésszerű anyagokhoz használjon csavarfúrót és fúrófejet. Ügyeljen arra, hogy a fúrószár biztonságosan rögzítve legyen a fúróban. Viseljen kesztyűt és védőszemüveget, hogy megvédje magát a szilánkoktól és a forgácsoktól.
- NL** Risico op letsel: Gebruik alleen draaiboren en boren voor de beoogde materialen. Zorg ervoor dat de boor stevig vastzit in de boor. Draag handschoenen en een veiligheidsbril om jezelf te beschermen tegen splinters en spaanders.
- PL** Ryzyko obrażeń: Wiertarki kręte i wiertła należy stosować wyłącznie do odpowiednich materiałów. Upewnić się, że wiertło jest dobrze zamocowane w wiertarce. Należy nosić rękawice i okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed odpryskami i wiórami.
- RO** Risc de rănire: Utilizați numai burghie spiralate și burghie pentru materialele prevăzute. Asigurați-vă că burghiul este bine fixat în burghiu. Purtați mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja de așchii și așchii.
- SV** Risk för personskador: Använd endast spiralbormaskiner och borkronor för avsedda material. Se till att borkronan sitter ordentligt fast i borren. Använd handskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot splitter och spån.
- PT** Risco de ferimentos: Utilize apenas berbequins e brocas helicoidais para os materiais a que se destinam. Certifique-se de que a broca está bem fixa no berbequim. Utilize luvas e óculos de proteção para se proteger de lascas e estilhaços.
- SR** Opasnost od povreda: Koristite spiralne burgije i burgije samo za predviđene materijale. Uverite se da je bušilića dobro pričvršćena u bušiliću. Nosite rukavice i zaštitne naočare da biste se zaštitili od krhotina i strugotina.