

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Produkcji i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Verbrennungsgefahr: Abgasanlagen können nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie daran arbeiten. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe und halten Sie Löschmittel bereit. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen, um die Ansammlung von Abgasen zu verhindern.
- EN** Risk of burns: Exhaust systems can be very hot after use. Allow them to cool before working on them. Use heat-resistant gloves and have extinguishing agents ready. Work in well-ventilated areas to prevent the accumulation of exhaust gases.
- FR** Risque de brûlure : les systèmes d'échappement peuvent être très chauds après utilisation. Laissez-les refroidir avant d'y travailler. Utilisez des gants résistants à la chaleur et ayez des moyens d'extinction à portée de main. Travaillez dans des zones bien ventilées afin d'éviter l'accumulation de gaz d'échappement.
- ES** Riesgo de quemaduras: Los sistemas de escape pueden estar muy calientes después de su uso. Deje que se enfríen antes de trabajar en ellos. Utilice guantes resistentes al calor y tenga a mano agentes extintores. Trabaje en lugares bien ventilados para evitar la acumulación de gases de escape.
- IT** Rischio di ustioni: i sistemi di scarico possono essere molto caldi dopo l'uso. Lasciarli raffreddare prima di intervenire. Utilizzare guanti resistenti al calore e tenere a portata di mano gli estintori. Lavorare in aree ben ventilate per evitare l'accumulo di fumi di scarico.
- CZ** Nebezpečí popálení: Výfukové systémy mohou být po použití velmi horké. Před prací na nich je nechte vychladnout. Používejte žáruvzdorné rukavice a mějte po ruce hasicí prostředky. Pracujte v dobře větraných prostorech, abyste zabránili hromadění výfukových plynů.
- DA** Risiko for forbrændinger: Udstødningssystemer kan være meget varme efter brug. Lad dem køle af, før du arbejder på dem. Brug varmebestandige handsker, og hav slukningsmidler ved hånden. Arbejd i godt ventilerede områder for at forhindre ophobning af udstødningsgasser.
- FI** Palovammojen vaara: Pakokaasujärjestelmät voivat olla erittäin kuumia käytön jälkeen. Anna niiden jäähtyä ennen niiden käsittelyä. Käytä kuumuutta kestäviä käsineitä ja pidä käsillä sammutusaineita. Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa pakokaasujen kerääntymisen estämiseksi.
- HR** Opasnost od opekline: Ispušni sustavi mogu biti vrlo vrući nakon uporabe. Ostavite ga da se ohladi prije rada na njemu. Koristite rukavice otporne na toplinu i imajte pri ruci sredstva za gašenje požara. Radite u dobro prozračenim prostorima kako biste spriječili nakupljanje para.
- HU** Égési sérülések veszélye: A kipufogórendszer használat után nagyon forróak lehetnek. Hagyja őket lehűlni, mielőtt dolgozni kezdene rajtuk. Használjon hőálló kesztyűt, és tartson kéznél tűzoltószer. A kipufogógázok felhalmozódásának megakadályozása érdekében dolgozzon jól szellőző helyiségben.
- NL** Verbrandingsgevaar: Uitlaatsystemen kunnen na gebruik erg heet zijn. Laat ze afkoelen voordat u eraan werkt. Gebruik hittebestendige handschoenen en houd blusmiddelen bij de hand. Werk in goed geventileerde ruimten om ophoping van uitlaatgassen te voorkomen.
- PL** Ryzyko poparzenia: Układy wydechowe mogą być bardzo gorące po użyciu. Przed przystąpieniem do pracy należy odczekać, aż ostygną. Używać rękawic odpornych na wysoką temperaturę i mieć pod ręką środki gaśnicze. Należy pracować w dobrze wentylowanych miejscach, aby zapobiec gromadzeniu się spalin.
- RO** Risc de arsuri: Sistemele de evacuare pot fi foarte fierbinți după utilizare. Lăsați-le să se răcească înainte de a lucra la ele. Utilizați mănuși rezistente la căldură și aveți la îndemână agenți de stingere. Lucrați în zone bine ventilate pentru a preveni acumularea vaporilor de evacuare.
- SV** Risk för brännskador: Avgassystem kan vara mycket varma efter användning. Låt dem svalna innan du arbetar med dem. Använd värmebeständiga handskar och ha släckmedel till hands. Arbeta i väl ventilerade utrymmen för att förhindra att avgaser ansamlas.
- PT** Risco de queimaduras: Os sistemas de escape podem estar muito quentes após a utilização. Deixe-os arrefecer antes de trabalhar neles. Utilize luvas resistentes ao calor e tenha à mão agentes extintores. Trabalhar em locais bem ventilados para evitar a acumulação de fumos de escape.
- SR** Opasnost od opekotina: Izduvni sistemi mogu biti veoma vrući nakon upotrebe. Pustite da se ohladi pre nego što počnete da radite na njemu. Koristite rukavice otporne na toplotu i imajte na raspolaganju sredstva za gašenje. Radite u dobro proventrim prostoriјama kako biste sprecili nakupljanje isparenja.