

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Producencie i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformati och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Brandgefahr: Verwenden Sie Löt- und Heißklebwerkzeuge nur gemäß den Herstellerangaben und achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind. Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, um sich vor Verbrennungen zu schützen.
- EN** Fire hazard: Use soldering and hot glue tools only according to the manufacturer's instructions and make sure that no flammable materials are nearby. Wear appropriate protective equipment such as gloves and safety glasses to protect yourself from burns.
- FR** Risque d'incendie : utilisez les outils de soudage et de collage à chaud uniquement conformément aux instructions du fabricant et veillez à ce qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité. Portez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection, pour vous protéger des brûlures.
- ES** Peligro de incendio: Utilice únicamente herramientas de soldadura y pegado en caliente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y asegúrese de que no haya materiales inflamables en las proximidades. Utilice equipos de protección adecuados, como guantes y gafas de seguridad, para protegerse de las quemaduras.
- IT** Pericolo di incendio: utilizzare gli strumenti di saldatura e incollaggio a caldo solo in conformità alle istruzioni del produttore e assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze. Indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali di sicurezza, per proteggersi dalle ustioni.
- CZ** Nebezpečí požáru: Pájecí nástroje a nástroje pro lepení za tepla používejte pouze v souladu s pokyny výrobce a zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle, abyste se chránili před popálením.
- DA** Brandfare: Brug kun lodde- og limværktøj i overensstemmelse med producentens anvisninger, og sørg for, at der ikke er brændbare materialer i nærheden. Brug passende beskyttelsesudstyr som handsker og sikkerhedsbriller for at beskytte dig mod forbrændinger.
- FI** Palovaara: Käytä juotos- ja kuumaliimausvälineitä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti ja varmista, ettei lähistöllä ole syttyviä materiaaleja. Käytä sopivia suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, suojautuaksesi palovammoilta.
- HR** Opasnost od požara: Koristite alate za lemljenje i vruće ljepilo samo prema uputama proizvođača i pazite da u blizini nema zapaljivih materijala. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu poput rukavica i zaštitnih naočala kako biste se zaštitili od opekline.
- HU** Tűzveszély: Kizárólag a gyártó utasításainak megfelelően használjon forrasztó- és forróragasztó eszközöket, és győződjön meg arról, hogy a közelben nincsenek gyúlékony anyagok. Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget, hogy megvédje magát az égési sérülésektől.
- NL** Brandgevaar: Gebruik soldeer- en lijmpistolen alleen volgens de instructies van de fabrikant en zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn. Draag geschikte beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril om uzelf te beschermen tegen brandwonden.
- PL** Zagrożenie pożarowe: Narzędzi do lutowania i klejenia na gorąco należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta i upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się materiały łatwopalne. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak rękawice i okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed oparzeniami.
- RO** Pericol de incendiu: Utilizați unelte de lipit și lipit la cald numai în conformitate cu instrucțiunile producătorului și asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în vecinătate. Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja de arsuri.
- SV** Brandrisk: Använd endast löd- och limverktyg i enlighet med tillverkarens anvisningar och se till att det inte finns några brännbara material i närheten. Använd lämplig skyddsutrustning, t.ex. handskar och skyddsglasögon, för att skydda dig mot brännskador.
- PT** Perigo de incêndio: Utilize apenas ferramentas de soldadura e de colagem a quente de acordo com as instruções do fabricante e certifique-se de que não existem materiais inflamáveis nas proximidades. Utilize equipamento de proteção adequado, como luvas e óculos de segurança, para se proteger de queimaduras.
- SR** Opasnost od požara: Koristite alate za lemљење i vruće lepљење samo prema uputstvima proizvođača i уверите се да у близини нема запаљивих материјала. Носите одговарајућу заштитну опрему као што су рукавице и заштитне наочаре да бисте се заштитили од опекотина.