

DE Herstellerinformationen und Verantwortliche Person für die EU / EN Manufacturer Information and Responsible Person for the EU / FR Informations sur le Fabricant et Personne Responsable pour l'UE / ES Información del Fabricante y Persona Responsable para la UE / IT Informazioni sul Produttore e Persona Responsabile per l'UE / CZ Informace o Výrobci a Odpovědná Osoba pro EU / DA Producentinformation og Ansvarlig Person for EU / FI Valmistajan Tiedot ja Vastuuhenkilö EU:lle / HR Informacije o Proizvođaču i Odgovorna Osoba za EU / HU Gyártói Információk és Felelős Személy az EU számára / NL Fabrikantinformatie en Verantwoordelijke Persoon voor de EU / PL Informacje o Produkcji i Osoba Odpowiedzialna za UE / RO Informații despre Producător și Persoana Responsabilă pentru UE / SV Tillverkarinformation och Ansvarig Person för EU / PT Informações do Fabricante e Pessoa Responsável pela UE / SR Informacije o Proizvođaču i Odgovorno Lice za EU



BGS technic KG
Bandwikerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechinic.com



DE Warn- und Sicherheitshinweise / EN Warnings and Safety Instructions / FR Avertissements et Consignes de Sécurité / ES Advertencias e Instrucciones de Seguridad / IT Avvertenze e Istruzioni di Sicurezza / CZ Varování a Bezpečnostní Pokyny / DA Advarsler og Sikkerhedsinstruktioner / FI Varoitukset ja Turvaohjeet / HR Upozorenja i Sigurnosne Upute / HU Figyelmeztetések és Biztonsági Utasítások / NL Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies / PL Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa / RO Avertismente și Instrucțiuni de Securitate / SV Varningar och Säkerhetssanvisningar / PT Avisos e Instruções de Segurança / SR Upozorenja i Bezbednosna Uputstva

- DE** Verletzungsgefahr: Verwenden Sie Druckluftbohrmaschinen nur für die vorgesehenen Anwendungen und achten Sie darauf, dass die Bohrer sicher fixiert sind. Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor umherfliegenden Spänen zu schützen. Arbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- EN** Injury hazard: Use air drills only for their intended applications and make sure that drill bits are securely fastened. Wear safety glasses and gloves to protect against flying debris. Do not work near flammable materials.
- FR** Risque de blessure : utilisez les perceuses pneumatiques uniquement pour les applications prévues et veillez à ce que les mèches soient bien fixées. Portez des lunettes et des gants de protection pour vous protéger des copeaux projetés. Ne travaillez pas à proximité de matériaux facilement inflammables.
- ES** Riesgo de lesiones: Utilice únicamente taladros neumáticos para las aplicaciones previstas y asegúrese de que los taladros están bien sujetos. Utilice gafas de seguridad y guantes para protegerse de las virutas que salgan despedidas. No trabaje cerca de materiales altamente inflamables.
- IT** Rischio di lesioni: utilizzare i trapani pneumatici solo per le applicazioni previste e assicurarsi che i trapani siano fissati saldamente. Indossare occhiali e guanti di sicurezza per proteggersi dai frammenti volanti. Non lavorare in prossimità di materiali altamente infiammabili.
- CZ** Nebezpečí zranění: Pneumatické vrtáky používejte pouze pro zamýšlené aplikace a dbejte na to, aby byly vrtáky bezpečně upevněny. Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před odletujícími třískami. Nepracujte v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- DA** Risiko for personskade: Brug kun trykluftbor til de tilsigtede formål, og sørg for, at boren er forsvarligt fastgjort. Brug sikkerhedsbriller og handsker for at beskytte dig mod flyvende spåner. Arbejd ikke i nærheden af letantændelige materialer.
- FI** Loukkaantumisvaara: Käytä paineilmakäyttöisiä poraimia vain aiottuihin käyttötarkoituksiin ja varmista, että porat on kiinnitetty tukevasti. Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä suojautuaksesi lentäviltä lastuilta. Älä työskentele helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- HR** Opasnost od ozljeda: Svrđla na komprimirani zrak koristite samo za predviđene primjene i provjerite jesu li svrdla dobro učvršćena. Nosite zaštitne naočale i rukavice kako biste se zaštitili od letećih iverja. Ne radite u blizini lako zapaljivih materijala.
- HU** Sérülésveszély: Kizárólag a tervezett alkalmazásokhoz használjon pneumatikus fúrót, és gondoskodjon a fúrók biztonságos rögzítéséről. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje magát a repülő forgácsoktól. Ne dolgozzon erősen gyúlékony anyagok közelében.
- NL** Risico op letsel: Gebruik alleen pneumatische boren voor de bedoelde toepassing en zorg ervoor dat de boren goed vastzitten. Draag een veiligheidsbril en handschoenen om uzelf te beschermen tegen rondvliegende spaanders. Werk niet in de buurt van licht ontvlambare materialen.
- PL** Ryzyko obrażeń: Wiertarek pneumatyczny należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i upewnić się, że są one dobrze zamocowane. Należy nosić okulary i rękawice ochronne, aby zabezpieczyć się przed latającymi odłamkami. Nie wolno pracować w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- RO** Risc de rănire: Utilizați burghie pneumatice numai pentru aplicațiile prevăzute și asigurați-vă că burghiile sunt bine fixate. Purtați ochelari de protecție și mănuși pentru a vă proteja de cioburile care zboară. Nu lucrați în apropierea materialelor foarte inflamabile.
- SV** Risk för personskador: Använd endast tryckluftsborrar för avsedda ändamål och se till att borrarna är ordentligt fastsatta. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar för att skydda dig mot kringflygande spån. Arbeta inte i närheten av lättantändliga material.
- PT** Risco de ferimentos: Utilizar apenas berbequins pneumáticos para as aplicações previstas e garantir que os berbequins estão bem fixos. Usar óculos de proteção e luvas para se proteger de estilhaços projectados. Não trabalhar nas proximidades de materiais altamente inflamáveis.
- SR** Opasnost od povreda: Koristite bušilice sa komprimovanim vazduhom samo za predviđene primene i уверите се да су бургије добро причвршћене. Носите заштитне наочаре и рукавице да бисте се заштитили од летећег чипса. Не радите у близини лако запаљивих материјала.